

ATA DE REUNIÃO



Número da ATA:	25/2022	Mês da Análise:	01/2022	Gerência:	GPES
Nível:	Operacional	Periodicidade:	Reunião de Trabalho	Processo:	FILTRO PRESSURIZADO
Local da Reunião:	MEET	Data da Reunião:	31/01/2022	Data do Fechamento:	11/02/2022

Pauta de Reunião:

FILTRO PRESSURIZADO

Relator: Eidilaine Ribeiro Da Silva (S013747) eidilainers@sanepar.com.br

PARTICIPANTES

Nome	Chave	Email	Empresa	Aceite
Andrey Aleksandro Rosa	s016454	andrey.rosa@sanepar.com.br	Sanepar (GPAG)	ATA Aceita
Carlos Alexandre Garcia		carlos@acetecno.com.br	Externa (ACETECNO)	ATA Recusada
CLAUDINEI BARROS		claudinei@acetecno.com.br	Externa (ACETECNO)	ATA Aceita

ASSUNTOS EM PAUTA

Assunto: FILTRO PRESSURIZADO

Entrada:	<p>FILTRO PRESSURIZADO: Empresa Acetecno foi única empresa presente. Foram discutidas as tabelas apresentadas na especificação e os principais requisitos dos equipamentos. Ressaltaram a importância de definição do meio filtrante, a importância de definição do sistema (que pode ter mais equipamentos para pré-oxidação), tempo de contato, volumes/vazões, pressão de operação, vazão de lavagem, altura mínima. Filtro pressurizado em PRFV é importado da China e não é possível assegurar a qualidade. Por isso, é melhor produzir em AÇO INOX e AÇO CARBONO. Mesmo sendo em aço inox 304 precisa pintura interna. Foi tratado também as normas e a Sanepar precisa verificar a ASME V, IV e VIII. O volume mais adequado para produção é a partir de 15m3.</p> <p>Também foi tratado sobre o PIT e foi informado que é possível fazer inspeção externa (mas vai ter o valor adicionado ao produto). Sanepar também informa que vai precisar do PIT, do termo padrão de garantia da empresa e também o manual de manutenção.</p>	Decisão / Ação tomada:
-----------------	--	-------------------------------